



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

ที่ อต ๗๔๔๐๓/พิเศษ

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการสำรวจแผนการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพาน ประจำปี ๒๕๖๘
เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

เนื่องด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานได้ออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีความประสงค์ออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาบริเวณแหล่งน้ำภายในตำบลเมืองพานและระบบประปาจำนวน ๑๖ หมู่บ้านจำนวน ๑๕ แห่ง

บัดนี้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ได้ทำการตรวจสอบแล้วผลปรากฏว่ามีรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	บริเวณที่ออกสำรวจตรวจสอบ	หมู่ที่
๑	บ้านจอมศรี	๑
๒	วัดป่าบ้านใหม่	๒
๓	บ้านโก้ม	๓
๔	โรงเรียนบ้านหนองกบ	๔
๕	บ้านกาลิม	๕
๖	ร.ร.ภูพระบาทวิทยา	๖
๗	ร.ร.ภูพระบาทวิทยา	๖
๘	บ้านเมืองพาน	๗
๙	ร.ร.บ้านหนองกาลิม	๙
๑๐	บ้านไผ่ล้อม	๑๐
๑๑	วัดบ้านโคกก่อง	๑๑
๑๒	บ้านโคกก่อง	๑๑
๑๓	บ้านดอนขี้เหล็ก	๑๒
๑๔	บ้านใหม่	๑๓
๑๕	บ้านเมืองพาน	๑๕

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) พงศร กางทอง

(นายพงศธร กางทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของ ปลัด อบต.เมืองพาน

(ลงชื่อ) 

(นางสาวเข็มพร สิงห์ทรงพล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

ความเห็นของนายก อบต.เมืองพาน

- () อนุมัติ
- () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายเอกพล ศรีทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

ที่ อต ๗๔๔๐๓/พิเศษ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการสำรวจแผนการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพาน ประจำปี ๒๕๖๘
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

เนื่องด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานได้ออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีความประสงค์ออกสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา บริเวณแหล่งน้ำภายในตำบลเมืองพาน และระบบประปา จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน จำนวน ๑๕ แห่ง นั้น

บัดนี้ กองช่าง ขอรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีรายการดังนี้

ลำดับ	บริเวณที่ออกสำรวจตรวจสอบ	หมู่ที่	ปริมาณคลอรีน	สีของน้ำ	กลิ่นของน้ำ
๑	บ้านจอมศรี	๑	๐.๖	ปกติ	ปกติ
๒	วัดป่าบ้านใหม่	๒	๐.๕	ปกติ	ปกติ
๓	บ้านโกล่ม	๓	๐.๖	ปกติ	ปกติ
๔	โรงเรียนบ้านหนองกบ	๔	๐.๗	ปกติ	ปกติ
๕	บ้านกาลิม	๕	๐.๘	ปกติ	ปกติ
๖	ร.ร.ภูพระบาทวิทยา	๖	๐.๔	ปกติ	ปกติ
๗	ร.ร.ภูพระบาทวิทยา	๖	๐.๘	ปกติ	ปกติ
๘	บ้านเมืองพาน	๗	๐.๗	ปกติ	ปกติ
๙	รร.บ้านหนองกาลิม	๙	๐.๘	ปกติ	ปกติ
๑๐	บ้านไผ่ล้อม	๑๐	๐.๙	ปกติ	ปกติ
๑๑	วัดบ้านโคกก่อง	๑๑	๐.๔	ปกติ	ปกติ
๑๒	บ้านโคกก่อง	๑๑	๐.๖	ปกติ	ปกติ
๑๓	บ้านดอนขี้เหล็ก	๑๒	๐.๕	ปกติ	ปกติ
๑๔	บ้านใหม่	๑๓	๐.๘	ปกติ	ปกติ
๑๕	บ้านเมืองพาน	๑๕	๐.๖	ปกติ	ปกติ

หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน

ปริมาณคลอรีนในน้ำ ไม่น้อยกว่า ๐.๒ มิลลิกรัม/ลิตร

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) พชร กงทอง

(นายพชร กงทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของ ปลัด อบต.เมืองพาน

(ลงชื่อ) เข็มพร

(นางสาวเข็มพร สิงห์ทรงพล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

ความเห็นของนายก อบต.เมืองพาน

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

เอกพล
(นายเอกพล ศรีทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

การถ่ายเก็บตัวอย่างน้ำประปา

เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖



ลงชื่อ.....

ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(นายทินกร แก้วขวา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การถ่ายเก็บตัวอย่างน้ำประปา

เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านจอมศรี หมู่ที่ ๑



ลงชื่อ.....

ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(นายทินกร แก้วขวา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การถ่ายเก็บตัวอย่างน้ำประปา

เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒



ลงชื่อ

ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(นายทินกร แก้วขวา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การถ่ายเก็บตัวอย่างน้ำประปา

เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโกล่ม หมู่ที่ ๓



ลงชื่อ

ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(นายทินกร แก้วขวา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การถ่ายเก็บตัวอย่างน้ำประปา

เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกบ หมู่ที่ ๔



ลงชื่อ.....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(นายทินกร แก้วขวา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การถ่ายเก็บตัวอย่างน้ำประปา

เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านกาลิม หมู่ที่ ๕



ลงชื่อ

ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(นายทินกร แก้วขวา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การถ่ายเก็บตัวอย่างน้ำประปา

เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดิว หมู่ที่ ๖



ลงชื่อ.....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(นายทินกร แก้วขวา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การถ่ายเก็บตัวอย่างน้ำประปา

เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองพาน หมู่ที่ ๗



ลงชื่อ


ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(นายทินกร แก้วขวา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การถ่ายเก็บตัวอย่างน้ำประปา

เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนาแมน หมู่ที่ ๘



ลงชื่อ.....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(นายทินกร แก้วขวา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การถ่ายเก็บตัวอย่างน้ำประปา

เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกาลิม หมู่ที่ ๙



ลงชื่อ.....

ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(นายทินกร แก้วขวา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การถ่ายเก็บตัวอย่างน้ำประปา

เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑๐



ลงชื่อ.....

ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(นายทินกร แก้วขวา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การถ่ายเก็บตัวอย่างน้ำประปา

เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๑



ลงชื่อ.....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(นายทินกร แก้วขวา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การถ่ายเก็บตัวอย่างน้ำประปา

เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒



ลงชื่อ

ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(นายทินกร แก้วขวา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การถ่ายเก็บตัวอย่างน้ำประปา

เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๓



ลงชื่อ.....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(นายทินกร แก้วขวา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การถ่ายเก็บตัวอย่างน้ำประปา

เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๔



ลงชื่อ.....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(นายทินกร แก้วขวา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การถ่ายเก็บตัวอย่างน้ำประปา

เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองพาน หมู่ที่ ๑๕



ลงชื่อ.....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(นายทินกร แก้วขวา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การถ่ายเก็บตัวอย่างน้ำประปา

เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านตัว หมู่ที่ ๑๖



ลงชื่อ.....ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ

(นายทินกร แก้วขวา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านจอมศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านจอมศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านโก้ม หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านโก้ม หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านหนองกบ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านหนองกบ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านกาลิม หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านกาลิม หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)




การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านตัว หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านตัว หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านเมืองพาน หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านเมืองพาน หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านนาแมน หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านนาแมน หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านหนองกาสิม หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านหนองกาสิม หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)




การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านเมืองพาน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านตัว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย บ้านตัว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านฝืด จังหวัดอุดรธานี
เครื่องวัดปริมาณสิ่งเจือปน (TDS Meter ๓)



สำเนาฉบับ



ที่ อต ๗๔๔๐๓/๒๓๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านฝ้อ อต ๔๑๑๖๐

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภค(น้ำประปา) ในเขตความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน .

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุตรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย - ตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้าน

จำนวน ๓ ขวด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุตรธานี มีความ
จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค ของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองพาน ว่ามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานหรือไม่ แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานไม่
มีอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติงานดังกล่าวฯ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จึงขอส่งตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านมายังหน่วยงาน
ของท่าน เพื่อทำการตรวจค่าความเป็นกรดเป็นด่าง และคลอรีนโดยคำนวณเป็นคลอรีน ได้ผลประการใด
โปรดแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ทราบ ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
หน่วยงานของท่านด้วยดี เช่นเคย ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกรพล ศรีทอง)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

จ.อุตร. ๒๕/๕/๖๗

กองช่าง อบต.เมืองพาน

โทร.๐๔๒-๒๑๙๖๕๐

ภาพถ่ายเก็บตัวอย่างน้ำประปา เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำ





ที่ อต ๗๔๔๐๓/๒๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านฝื่อ อต ๔๑๑๖๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรทาบผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภค(น้ำประปา)ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุตรธานี

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุตรธานี ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภค(น้ำประปา) ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน และได้ทำการส่งตัวอย่างน้ำใช้อุปโภค บริโภค(น้ำประปา) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ มายังหน่วยงานของท่าน

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน มีความประสงค์ขอรับผลรายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกพล ศรีทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

กองช่าง อบต.เมืองพาน

โทร.๐๔๒-๒๑๙๖๕๐



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Science

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุตรธานี
54 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี 41330
โทรศัพท์ 0-4220-7364 - 6 ต่อ 100,105 โทรสาร 0-4220-7367
<http://rmsc8.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4041/50

เลขที่รายงาน R67060700322 รายงานผลการทดสอบ หน้า 1 ของ 1 หน้า

<p>หนังสือคำสั่งที่ อด 74403/238 ลงวันที่ 28/05/2567 วันที่รับตัวอย่าง 29/05/2567</p>	<p>ผู้ส่งตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ที่อยู่ ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านมือ จังหวัดอุตรธานี 41160</p>
---	--

หมายเลขตัวอย่าง 67062135001	วันที่เก็บตัวอย่าง 29/05/2567
--------------------------------	---------------------------------


ชนิดตัวอย่าง น้ำ	ปริมาณที่รับ 1 ขวด ขนาดละ 1,500 มิลลิลิตร
-------------------------	--

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปาบ้านกาลิม

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส มีกลิ่น มีตะกอนสีเหลือง บรรจุในขวดพลาสติก ฝาเกลียวพลาสติก
ผลิตโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน หมู่ 5 บ้านกาลิม ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านมือ จังหวัดอุตรธานี
วันผลิต - วันหมดอายุ - เลขสารบบอาหาร -

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	5.75	APHA, AWWA, WEF 2017 (4500-H+ B)	6.5-8.5
คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	8.4	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 250.0

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 2.มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524

<p>ผู้ทดสอบ นางวริศรา กายจนะกันโท ผู้ตรวจสอบ นางภัทรกานต์ พลัสสะ วันที่ทดสอบ 29/05/2567 วันที่ออกรายงาน 07/06/2567</p>	 (นางจิราพร ชูเสน) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุตรธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
--	--

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุตรธานี
54 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี 41330
โทรศัพท์ 0-4220-7364 - 6 ต่อ 100,105 โทรสาร 0-4220-7367
<http://rmssc8.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4041/50

เลขที่รายงาน R67060700385

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ อด 74403/238

ลงวันที่ 28/05/2567

วันที่รับตัวอย่าง 29/05/2567

ผู้ส่งตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

ที่อยู่ ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ

จังหวัดอุตรธานี 41160

หมายเลขตัวอย่าง 67062135002

วันที่เก็บตัวอย่าง 29/05/2567

ชนิดตัวอย่าง น้ำ

ปริมาณที่รับ 1 ขวด ขนาดละ 1,500 มิลลิลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปาบ้านจอมศรี

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส มีกลิ่น มีตะกอนสีเหลือง บรรจุในขวดพลาสติก ฝาเกลียวพลาสติก
ผลิตโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน หมู่ 1 บ้านจอมศรี ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุตรธานี
วันผลิต - วันหมดอายุ - เลขสารบบอาหาร -

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	4.19	APHA, AWWA, WEF 2017 (4500-H+ B)	6.5-8.5
คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	100.9	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 250.0

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2.มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524

ผู้ทดสอบ นางวิจิตร กาญจนะกัณโธ

ผู้ตรวจสอบ นางภัทรกานต์ พลทีสสะ

วันที่ทดสอบ 29/05/2567

วันที่ออกรายงาน 07/06/2567

(นางจิราพร ชูเสน)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุตรธานี

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุตรธานี
54 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี 41330
โทรศัพท์ 0-4220-7364 - 6 ต่อ 100,105 โทรสาร 0-4220-7367
<http://rpsc8.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4041/50

เลขที่รายงาน R67060700384 รายงานผลการทดสอบ หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่	อด 74403/238	ผู้ส่งตัวอย่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
ลงวันที่	28/05/2567	ที่อยู่	ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุตรธานี 41160
วันที่รับตัวอย่าง	29/05/2567		
หมายเลขตัวอย่าง	67062135003	วันที่เก็บตัวอย่าง	29/05/2567
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขนาดละ 1,500 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำประปาบ้านหนองกาสิม		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลวใส ไม่มีกลิ่น มีตะกอนสีเหลือง บรรจุในขวดพลาสติก ฝาเกลียวพลาสติก ผลิตโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน หมู่ 9 บ้านหนองกาสิม ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุตรธานี วันผลิต - วันหมดอายุ - เลขสารบบอาหาร -		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	4.13	APHA, AWWA, WEF 2017 (4500-H+ B)	6.5-8.5
คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	8.9	APHA, AWWA, WEF 2017 (4110 B)	ไม่เกิน 250.0

หมายเหตุ 1.ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
2.มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524

ผู้ทดสอบ นางวริศรา กาญจนะกันโห
ผู้ตรวจสอบ นางภัทรกานต์ พลัสสะ
วันที่ทดสอบ 29/05/2567
วันที่ออกรายงาน 07/06/2567

(นางจิราพร ชูเสน)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุตรธานี

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

